


承認	検印	作成

20**年 単品部品異常連絡状況

①品質連絡件数

	20**年						2012年						合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
受入品質情報	15	23	32	44	23	15	16	26	18	9			221
品質異常連絡書	5	8	17	12	3	0	4	1	4	7			61
工程品質情報	4	11	20	16	5	4	6	1	4	6			77




⑤品質異常連絡書メーカー別発行件数推移

メーカー	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
*****	1	2	5	5	2	0	0	0	0	1			16
*****	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2			7
*****		3	5	2	1	0	3	0	2	1			17
*****		2	7	4	0	0	0	0	0	0			13
*****				1	0	0	0	0	0	1			2
*****							1	0	0	0			1
*****								1	1	0			2
*****									1	2			3



②外装ケース:情報発生元件数

	受入	製造
情報発生元	7	5



④メーカー別内訳

メーカー	件数
*****	5
*****	2
*****	2
*****	2
*****	1
*****	1
*****	1
*****	1
*****	1
合計	15



⑥品質異常連絡書発行内容、その他

●*****/2件発行	→部品名:*****	・側面にキズ有り
	→部品名:*****	・側面にキズ有り
●*****/2件発行	→部品名:*****	・天面部のキズ+ゲート凸
	→部品名:*****	・長側面部のキズ
●*****	→部品名:*****	・側面にキズ有り(2件)
●*****	→部品名:*****	・ゲートカットもれ
●*****	→部品名:*****	・天面に白キズ有り